



平成17年 2月 1日

各 位

会社名 豊和工業株式会社
代表者名 取締役社長 野崎東太郎
(コート番号 6203 東証・名証 第1部)
問合せ先 取締役総務部門長 坂野和秀
(TEL. 052 - 408 - 1001)

振動ローラのリコール実施に関するお知らせ

当社は、平成17年2月1日開催の取締役会において、下記のとおり、当社が製造している振動ローラの一部につき、リコールを実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 理由

油圧モータ及び減速機に不具合箇所があり、そのまま使用を続けると、走行不能及び制動不能となるおそれがあることが判明したため、このたびの決定に至りました。

2. 内容

リコール対象の全車両につき、油圧モータ及び減速機一式を対策品と交換いたします。

3. 対象車種及び台数

J V 40 C W - 3	234 台
J V 40 D W - 3	14 台
J V 40 C W - 3 E	636 台
J V 40 D W - 3 E	44 台
計	928 台

4. 日程

平成17年2月1日	取締役会決議
平成17年2月1日	国土交通省へ届出
平成17年2月2日	リコール開始

5. 損益に与える影響

リコール実施に伴う費用負担額については、約6千万円を想定しており、期別の内訳は平成17年3月期：約2千万円、平成18年3月期：約4千万円と見込んでおります。

なお、平成16年11月17日の中間決算発表時に公表いたしました業績予想(連結・個別)に変更はありません。

以 上